

Příprava pro 3D tisk



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednávací číslo:
350108591

Cena na dotaz

Volitelné vybavení - musí být
objednána se strojem. Nelze
instalovat dodatečně.

Konektor na frézovací hlavě pro
tiskovou hlavu. Napájecí zdroj je
instalován v rozvaděči. Připraveno
pro připojení monitoringu
přerušení vodiče. Držák filamentu.



Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum
Olomouc**
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.